

事務連絡

平成27年12月16日

LPガス部会会員事業所 殿

(一社)沖縄県高圧ガス保安協会

LPガス部会

### 沖縄県内におけるLPガス事故情報について

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素はLPガス部会の運営にあたり、格別のご協力を賜り感謝申し上げます。  
さて、標記の件につきまして沖縄県よりLPガス漏洩事故の情報提供があり周知いたします。  
また、類似事故防止についての依頼文書も添付しておりますので配管の点検等実施されますようご協力お願い申し上げます。

敬具


#### LPガス漏えい事故概要

1. 発生日時 平成27年11月2日(月) 午前10時15分頃
2. 発生場所 うるま市 (共同住宅)
3. 発生箇所 配管等
4. 被害状況 人的被害なし。物的被害なし。
5. 事故概要 10時15分頃アパートの住人がガスの臭いがすると警察へ連絡。  
警察より配送委託業者へ連絡がありLP販売店へ連絡。  
10時30分頃に現場到着しガス漏れ検知器により漏れ箇所を特定した。ガス漏れの原因は、屋外で埋設配管の立ち上がり部のねじ山部分が経年劣化による腐食が原因。  
応急措置を施し、配管工事を実施。13時過ぎ工事を終了した。

商産第 1431 号  
平成 27 年 12 月 9 日

一般社団法人 沖縄県高圧ガス保安協会  
会長 渡口 彦則 殿

沖縄県商工労働部  
産業政策課長 伊集 直哉



### ガス漏えい事故の防止について（依頼）

平素から本県の保安行政にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、標記について、平成 27 年 11 月に配管の腐食によるガス漏えい事故が発生しました。容器交換時の点検の際に腐食を確認していたものの、腐食箇所の取替工事を行う前に漏えいしてしまったものです。

貴協会におかれましては、今後の事故再発防止のため、下記のことについて貴協会会員に対して周知・指導方お願いいたします。

### 記

1. 供給設備の点検については、法令に定める基準を遵守すること。
2. 使用上支障のない腐食等の欠陥を確認した際は、その後の欠陥の状況をこまめに確認し、早期に対処すること。

#### 《担当》

沖縄県商工労働部産業政策課

産業基盤班 座波（ざは）

TEL : 098-866-2330

zahawata@pref.okinawa.lg.jp