容器所有者登録申請について

1. 申請書の作成と提出部数

様式1・2の「容器所有者登録申請書」正副と様式3・4の「所有容器一覧表(代理登録容器を含む)」正副に必要事項を記入し、各正副を窓口または、郵送にて下記住所へ提出して下さい。

【お願い】登録処理を円滑に進めるため、**手数料の振込が確認(振込明細書、ネットバン ク振込完了画面)できる書類**のコピーを添付下さい

※ご準備が難しいようであれば「振込先銀行名」・「振込予定日」のわかる文書 を同封のご協力をお願いします。

2.登録窓口及び手数料納付先

名 称:一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会

所在地: 〒901-0152

沖縄県那覇市字小禄 1831 番地1 (沖縄産業支援センター403-1)

TEL098-858-9562 FAX098-858-9564

· 手数料納付口座

沖縄銀行 田原支店	琉球銀行 金城支店	郵便振替				
(普) 1575212	(普) 144450	02080-5-39496				
名義:一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会						

• 登録手数料

100本未満	5,020円
100~1,000本未満	24,000円
1,000~5,000本未満	29,300円
5,000~10,000本未満	42,900円
10,000~50,000本未満	60,200円
50,000本以上	86,200円

正

新 規

灾哭 而右老 <u>桑</u> 绿	中彗聿	※ 登録記号番号	※未記入で	提出		
容器所有者登録申請書		※ 受理年月日	令和	年	月	日
・申請者の名称 ・申請者所在地	(一社)沖縄県高圧ガス保安協会 ※↑は社名印でも可、容器番号の登録名称になります。					
	<mark>※</mark> 郵便番号:	連絡先も忘れず記入 - 電話	してください 話番号 :	<u>-</u>	_	
登録する容器数量 (代理登録容器を含む)	一般継目 溶接容器 <u>その他の</u>		35 5 5 45	個 個 個	-	

令和____年___月___日

代表者氏名	印

※↑代表者名、捺印、記入漏れに注意

高圧ガス保安協会 殿

備考 1. ※印の欄は記載しないこと。 2. この用紙の大きさはA4版とする。

正

所有容器一覧表 (代理登録容器を含む)

耄	登録申請者名 称	(一社)沖縄県高圧ガス保安協会				
内容積(%)		5 以未満	5 祝以上 3 0 祝未満	3 0 深以上 1 2 0 沉未満	120深以上	合 計
	1.酸素	20個	個	個	個	20個
	2. 窒 素					
	3. 炭酸ガス					
_	4. 水 素					
般	5.空 気					
継	6. 塩 素	5個	10個			15個
目	7. 塩化水素					
な.	8. アルゴン					
L	9. メタン					
容品	10. エチレン					
器	11. 亜酸化窒素					
	12. ヘリウム					
	13. その他					
	① 合計	25個	10個	個	個	3 5 個
	14. アセチレン					
	15. アンモニア		5個			5個
接	16. フルオロカーホ゛ン					
容	17. その他					
器	② 合 計	個	5個	個	個	5個
3	その他の容器	個	個	個	5個	5個
総1	総合計(①+②+③) 25		15個	個	5個	4 5 個
備考		出しデータも可り				

- 注:コンピュータ打出しデータも可とする。 備考 1. 代理登録に係わる容器については () 書きとし、様式5の「高圧ガス容器管理委託契約書」と様式6の「管理委託容器明細表」に、それぞれ記入捺印したものの写しを添付すること。 2. この用紙の大きさはA4版とする。