

正 会 員 各位

（一社）全国ＬＰガス協会

（株）パロマ製ビルトインコンロの点火不良に伴う部品交換について（お願い）

この度、（株）パロマより別添のとおり製造・販売したビルトインコンロの不具合による部品交換等を実施する旨の報告がありました。

概要につきましては、２０１４年７月から２０１９年１０月までに製造された一部機種（令和２年１２月末現在３５０，４７１台（都市ガス含む））において、部品の不具合により「点火ボタンを押してもスパークしない」または「点火ボタンを押すといったん点火するが、ボタンから手を離すと火が消える」といった点火不良が判明したとのことです（別添参照）。また、これに対する同社の対応は、安全上の問題はないが製造１０年以内のものでお客様よりお申し出いただいた場合、無償で部品交換対応を行うとのことです。

同社においては、ホームページ等によりお客様への周知を図っていますが、万が一、お客様よりお問合せがあった場合、下記問い合わせ窓口への誘導をお願いいたします。

また、都道府県協会におかれましては会員に対し、直接会員におかれましては関係者に対し、本件について、ご周知くださいますよう、併せてお願いいたします。

記

【お客様問合せ窓口】

- パロマホームページ

https://www.paloma.co.jp/important/info_repair/2021/202101.html

- パロマコールセンター

TEL ０１２０－１９３－８６０（受付時間：２４時間）

以 上

送信手段：Ｅメール
担当：瀬谷、橋本