

関係各位

(一社) 沖縄県高圧ガス保安協会  
LPガス部会 部会長 福原 徹

LPガス配送車両移動中における容器落下によるガス漏えい事故発生について  
～事故防止の徹底について(お願い)～

LPガス容器配送車両の移動中における、LPガス容器落下によるガス漏えい事故が発生いたしました。

県内では同様の事故が、令和4年に1件、令和5年に1件と毎年発生しており、何れの事故も容器固定のロープ掛け忘れ、またはアオリの閉め忘れが原因となっております。

幸いに二次災害は発生しておりませんが、県外では漏れたガスに引火し、死亡事故に至るケースもあり、一歩間違えると重大事故に繋がる恐れが有りました。

LPガスの配送業務は、分散型エネルギーであるLPガス事業の要であり、配送に携わる皆様におかれましては、「配送員の健康管理」、「配送作業の手順確認」、「指差呼称」、「車両の整備」、「安全運転」に努め、「絶対に事故を起こさない」ようお願い致します。

【発生日時】

- ・令和6年12月2日(月) 10時55分

【事故概要】

- ・顧客先へボンベ配送後、3トントラック荷台の左側面前方のアオリを閉め忘れたまま発進し事務所へ向かう。
- ・三差路を右折時、開いていたアオリ部分からガスボンベ11本(20キロ:9本、50キロ:2本)が落下し、うち充填済のボンベ2本(20キロボンベ:1本、50キロボンベ:1本)からガス漏れが発生した。
- ・通報により駆け付けた警察・消防により、交通整理、現場検証が行われた。
- ・事故時には付近に他の車両や歩行者はなく、二次被害なし。
- ・落下したボンベのプロテクター変形。



【事故対応】

- ・通りがかった運転手(女性)が119番通報。
- ・ガス漏れしていた20キロボンベはバルブを閉め移動。
- ・50キロボンベはキャップが低温状態で触れられず退避。  
(周囲の安全を確認し大気放出)
- ・車道に散乱したガスボンベの回収を実施。
- ・警察の交通整理、警察・消防の現場検証、聞き取りを実施し12時07分現場撤収した。