

平成２３年４月２８日

都道府県協会 御中
企業会 員 各位

(社)エルピーガス協会

ＬＰガスメーターの生産台数について（お知らせ）

この度の東日本大震災により被災された皆様、ご家族、従業員の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、標記につきまして、日本ガスメーター工業会から別添のとおり部品メーカーが被災し、生産が懸念されていたＬＰガスメーターの生産台数についてはメーターによってはひっ迫するところもあるものの、総量としては（別添文書には記載がありませんが、全国的に）需要に対応できる旨の通知がありましたのでお知らせいたします。

また、冠水等で被災したガスメーターは保安機能が正常に働かなくなる恐れがあることから再使用禁止の依頼文書も添付されております。（詳細は同工業会又はメーターメーカーにお問い合わせください。）

- * 一方、調整器について、メーカー団体の（社）日本エルピーガス供給機器工業会に確認したところ、被災した部品メーカー復旧状況等を含みメーカー各社が安定供給に向けて鋭意努力しているとのことです。

以 上

発信手段：メール
保安部：内倉、渡辺、瀬谷

平成23年4月25日

(社)エルピーガス協会 御中

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-8-13

虎ノ門上野ビル4階

TEL. 03-3504-8021

日本ガスメーター工業会

LPガスメーターの生産台数、総量的には需要に対応

日頃より、弊工業会にご理解ならびにご支援をいただきまして、誠にありがとうございます。

この度の東日本大震災により被害を受けられた方々には、お見舞いを申し上げますとともに一日も早い復旧が成りますよう、工業会会員一同、祈念いたします。

さて既にご承知のように、この度の震災により、LPガスメーター（以下LPメーター）の部品を提供頂いている一部のメーカー様が被災されたことで、会員各社のLPメーターの生産・出荷に影響が出る事が懸念されておりました。

弊工業会では、会員相協力して正確な情報収集に努めるとともに、関係機関のご支援を受けながら、生産の見通しならびに対応策を検討してまいりました。

その結果、現在計画されている仮設住宅用も考慮して、総量的には需要に対応できるLPメーターの生産が見込める事を会員間で確認することができましたので、お知らせいたします。

ただし、被災による部品の影響は会員各社により異なるため、会員によってはここ数カ月の間のメーター供給が逼迫または不足する場合がありますので、供給状況のご確認やご不明な点がございましたら会員各社にお問い合わせ下さい。

なお、弊工業会会員一同は、今後とも安定したガスメーター供給に鋭意努力する所存ですので、引き続き皆様のご理解とご支援をいただきますよう、お願い申し上げます。



報道関係各位

平成 23 年 4 月 25 日



日本ガスメーター工業会

この度の東日本大震災により被害を受けられた方々には、お見舞いを申し上げますとともに
一日も早い復旧が成りますよう、工業会会員一同、祈念いたします。

LP ガスメーター、総量的には需要に対応

3月11日に発生しました「東日本大震災」により、一部のLPガスメーター（以下、LPメーター）の部品メーカーが被災されたことから、LPメーターそのものの生産・出荷に影響が出る事が懸念されておりました。

日本ガスメーター工業会では、正確な情報収集に努めるとともに、関係機関の支援を受けながら、生産の見通しならびに対応策を検討してまいりました。

その結果、現在計画されている仮設住宅用も考慮して、総量的には需要に対応できるLPメーターの生産見込みを会員（LPメーターメーカー）間で確認することができました。

ただし、被災による部品の影響は会員各社により異なるため、会員によってはここ数カ月の間のメーター供給が逼迫または不足する場合がありますので、供給状況に関する確認や不明な点などにつきましては会員各社にお問い合わせ下さいますようお願いいたします。

以上

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門 1-8-13 虎ノ門上野ビル4階

TEL. 03-3504-8021 FAX. 03-3504-8022

日本ガスメーター工業会 事務局（担当 佐藤、作間）

平成 23 年 4 月 25 日

ＬＰガス販売事業者様

日本ガスメーター工業会

被災したＬＰガスメーターの再使用禁止について

この度の東日本大震災により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。被害の拡大が最小限に留まり、一刻も早い復旧が出来ることを、日本ガスメーター工業会会員一同、お祈り申し上げます。

さて、この度の地震及び津波により被災したＬＰガスメーターは、外見上は問題が見られなくても、衝撃を受けたり、冠水、又は浸水したＬＰガスメーターは、ガス漏れやその他の異常を起こす場合があります。

特にＬＰガスメーターのマイコン部分における冠水、浸水が原因で、保安機能が正常に働かなくなる危険性があります。

そのため、被災したＬＰガスメーターを使用し続けることは大変危険です。

被災地におかれましては、一日も早いＬＰガスの復旧が望まれる中、大変心苦しく存じますが、二次災害を防止する観点から、被災したＬＰガスメーターは絶対にご使用にならないよう、改めてお願い申し上げます。

なお、ご不明な点などにつきましては会員（ＬＰガスメーターメーカー）各社にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

以上

日本ガスメーター工業会への連絡先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門１－８－１３

虎ノ門上野ビル４階

TEL. 03-3504-8021